混合讓焊內肋骨合金鑽头介紹

馬志傑

江西煤田勘探大队勘探复杂地区,互层多,忽硬忽軟,几年来,多是硬岩层用锅。铁砂鑽进, 軟岩层用合金鑽进, 有时一天铜砂合金反复互换几次。这样不单效率低, 純鐵时間少,且孔內不清洁,孔径不一致, 断照杆、卡鐵事故經常出现, 特別是断头恰在厚煤层处, 因孔径大而捞取不到, 躭誤时間甚多。单今年一至八月份我們一分队孔內事故就平均占了45%, 对生产任务影响极大。

另外,过去我队在五級以下的粉砂岩与泥岩,多系采用尖牙合金鑽头徵进,单位小时效率平均达2一2.5米;若遇到較破碎岩层时,岩心易卡死,則采用四角合金内肋骨鏡头缀进,虽岩心不易卡死,可是效率只能达1.5米/时。前各效率高,却回次进尺少,輔助时間多而純鐵时間少,后者純鐵时間多而效率低。

自从学习了党中央八屆八中全会的公报后,在大 队党委直接领导下,我队全体职工掀起了反右倾、鼓 干劲增产节約运动的新高潮, 在此轟轟烈烈 的运动 中,我們大胆試驗,終于突破了久未解决的上述关鍵問 題:試驗成功了四角、八角混合皱焊合金鐵头,消灭 了互层中的網砂鑽进,保证了孔內的清洁,单位小时 效率提高至2.57米,純鑽时間达到60%以上,此原采 用鋼砂鐵进单位小时效率提高150%了,純鐵时間提高 了100%,尤其是事故停鑽时間从45%降低到5%以內, 现在我队已全面推广使用;另外我們試驗成功高效尖 牙八角混合鉞焊內肋骨合金鑽头,在五級以下的粉砂 岩与泥岩中鑽进,不但单位小时进尺提高至3.6米,回 尺进尺也提高了一倍。茲将此两种鑽头作如下介紹:

一、高效的四角、八角混合镍焊合金镊头:


(一)制作結构(图 1):用91的空白鑽头,厚度为 8 毫米,蚧焊八粒四角合金片,內外径各四粒;十二小八角柱状合金,也是內外径各四粒,中間四粒,合金片规格为 5 × 5 × 13。其镶焊方法分为四綫,每綫头尾系四角合金片,內外出刃各2.0毫米,底出刃2.5毫米,小八角柱状合金片内、外、底出刃各 2 毫米。

(二) 操作方法:

(1) 在7級砂岩与致密粉砂岩互层鐵进中,采用大水、大压、快速鑽进; 送水量109-150公升/分,

压力1200—1400公斤,轉速200—300轉/分; 若遇到含5有級以下的泥質砂岩及泥岩等續进时,压力可減輕20~30%,同时在下貸到底开始續进时,不論岩层硬軟,压力宜減輕些,防止四角合金片僅坏。

(2) 泥浆質量: 保持在20-22秒, 比重1.2, 含砂量不超过4%, 昼夜沉淀量4%以下, 失水量: 泥浆湿斑圆直径不超过15毫米。



(3)經常注意孔內岩层变化,适当調整压力,同时保持一定送水量,防止遇到軟而破碎的岩层,因水量小而使岩心堵死,影响效率。

(4)鑽具 号机上余尺尽量 采取长些的,以提高固次进尺 其余的操作方法与一般合金

图 1 鑚头鑽进相同。

(三)使用效果: 第一次在粉砂岩夹砂岩 馕进中,单位小时效率达3.42米;第二次在砂岩夹粉砂岩 馕进中效率达1.965米/时;第三次在砂岩夹粉砂岩及泥岩貸进中效率达2.16米/时。

(四) 鑽头特点:(1) 軟、硬岩层均能鑽进,解决了互层中的鑽进問題。保持了孔內清洁,減少孔內事故,提高生产效率。(2) 鑽头耐用,节約成本,每个鑽头平均能鑽进10米以上,比一般合金鑽头,一个能当五个。(3)鑽头比一般的合金鑽头厚,岩心較細,使岩心进到岩心管內不易卡死,提高回次进尺。


(4)使用过的徵头,如仍能保持一定的內外径时, 只要将底部合金階平些,还能应用到7級的硬岩层中 徵进。(5)从未使孔径打小而进行扩孔。

二、高效尖牙八角混合镀焊內肋骨鑽头:

(一)制作結构(附图2):用91毫米的空白鹭头,厚为5-7毫米,內面焊有三块肋骨片,肋骨片厚度为5-7毫米,內外径各焊三粒尖牙合金片,中間焊三粒小八角柱状合金片(但应互相错开,即一粒靠近外径,一粒靠近外径,一粒在中間,以免空白鹭头触臂岩而影响效率),其合金片规格均系5×5×13。

(下轉第29頁)

1. 正斜刀四块式的碎合金粒罐头,适用于罐进 4-6級弱臍擦性及較有齊擦性岩石: 凝灰石、綠泥



石、粘土質頁岩及炭酸盐的岩石、沙泥胶結砂板岩。

- 2. 正斜刃六块式的碎合金鑽头,适用于鑽进4 一6和部分7級的中等磨擦性的岩石,胶質頁岩、砂岩、 . 石英質及石灰質砂岩,致密的石灰岩、燧石質泥石灰 岩, 白云石化灰岩和砂卡岩、罐长岩和石英粗面岩。
 - 3. 正斜刃肋緣补强式碎台金鑽头,适用于鑽进

4-7級磨擦性的岩石、砂質頁岩、矽化灰岩、角砾 岩、中粒花崗岩和角閃石等。

三、技术操作规程:

在頁岩和砂頁岩中进行生产性試驗,在5-6級 致密頁岩中,最高小时效率达2.86米,平均小时效率 2.6米,特别是在閃长蝕变粗粒胶結的砂岩中,小时效 率达3.37米, 平均小时率达到3.3米。从而看出小时 效率是平稳的, 而这又是由镜头构造和形状所决定的。 当前部的合金磨鈍了,在較大的压力下仍有中部和后 部較鋒刃的合金块承担切削作用,仍可快速进尺。

操作规程一般比較簡单: 4-5級岩石中, 軸心 压力600-700公斤,5-7級岩石中軸心压力700-900 公斤(每块平均压力为 100-200 公斤),冲洗液量 70-160公升/分,最好大水鑽进,以使井內岩粉順利 排出,轉速为150-200轉/分即可。

四、使用碎合金镄头注意事項:


- 1. 在鑽进中,如果发生卡卡的响声,証明压力 輕了,就应当繼續加压,当加到鑽进呼隆呼降的声响 时,就証明压力正好。、
- 2. 井內的残留岩心在500毫米以上,不得下新讚 头,而仍使用旧鑽头,並用凿子剔除被磨鈍了的合金 `块,可以繼續使用其他合金块剋取。
- 3. 尽可能使用"两大一快"鑚进法,以适应这 种鑽头的鑽进特点。
- 4. 必須根据岩石的硬度来选择鑽头,不得盲目 的使用,並应检查鑽头的规格和镀焊的牢固程度。

(上接第31頁)

尖牙合金片镶焊内、外出刃各为2-2.5毫米, 庭出刃3-3.5 毫米, 小八角柱状合金片底出刃4.5 **一5毫米。**

(二)操作方法:

- (1) 在五級以下的岩层 中續进时,压力600-700公斤, 水量100-150公升/分, 轉速 120-200廳/分 (KAM-500 米鑽机)。
- (2) 在下鑽离孔底0.2-.3米时, 最好开車緩緩扫孔 到底鑽进, 以使孔底冲 洗 清 洁,且防止驟然下鑽到底,因猛 而離坏合金片(因为此种鑽头



底出刃比一般合金鑽头突出較高容易被碰错)。

- (3) 在扫孔时与开始鑽进的头0.3米以內, 最 好压力减輕20-30%,同时应用中速120轉/分較宜, 防止孔底残留有少許岩心或小碎块碰掉合金片。
- (4) 因为岩层較軟且碱碎,最好泥浆保持在21 -24秒, 使孔壁較为稳固, 防止发生窜故。
- (5) 机上余尺及鑽具尽量长些,可以提高回次 进尺(回次进尺平均已达4米以上)。
- (6) 开、关事时不能过猛,同时手把应把高些, 防止合金片挿在岩层中因驟然开、关而扭断。
- (7) 起鑽时可用手把上下活动鑽具,使岩心自 然卡死即可起鑽,不用下岩心卡物(因岩心与岩心管間 隙大, 鑽头底部有肋骨片抵住, 經活动鑽具后, 下部 岩心已由上部破碎岩心掉下卡住或是岩心斜倒,而决 不会脫落)。