# 鋸条加工制造工艺及其設备

### 105 勸 探 队

我队修配車間工人利用一些旧鉄板制作鋸条,經 試用虽質量較差,但在缺少鋸条的情况下尚能解决生 产問題,現将制作过程介紹于下:

一、切料:利用废料制作一台簡易剪床,其构造如图工所示。将鉄板伸入上下两剪刀之間用力往下踩脚踏板9,通过搖臂8与拉筋7(杠杆作用)拉下上剪刀,上剪刀与下剪刀相逢即剪断铁板。




图 1 锯条剪床路图

- 1. 机架 2. 下剪刀 3. 上剪刀 4. 弹簧
- 5. 压板 6. 螺絲 7. 拉筋 8. 独臂 9. 脚踏板 10. 軸承 11. 軸





图 2 鋸条圓头孔压力机及压模略图

- 1. 机架 2. 手輪 3. 偏心軸 4. 燕尾滑板
- 二、鋸齿: 把切好的原料装在胎具(图3)上, 利用車螺紋的方法車鋸齿。 将 原料装进胎具的沟槽 內,加上貨板3利用松紧螺絲2固定紧,即可車削,为

使鋸齿形状合乎要求, 刀具的几何形状一定要保持正确, 且切削量不应太大。

三、压鋸条两端腳头及孔: 压圆头及孔是利用平动式小压力机及压模压制的(图2)。压圆头时,将



#### 图 3 車鋸齿胎具略图

1. 胎具 2. 松紧螺絲 3. 肖板 4. 螺条 上压模 B 連在压力机上,下压模 A 固定机架上,按 下压模定螺条的长度压出两端圆头。压完两端圆头, 更换压孔压模,将螺条伸入隔板与下压模之間,轉动 手輪 2 使滑板 4 下行即压出孔米,滑板上行时,上压 模A要带起螺条,有隔板挡生可使其与压模Λ脱离。

四、压缩条:压缩条只用两块压模及一输式压力机(图4)即可。




图 4 鋸条压力机示意图

机架 2. 絲杆 3. 絲母 4. 手輪 5. 上压模
下压模

将鋸条放入5.6 两块压模之間,轉动手輪4使 絲杆2下行,两块压模相合即压出螺条来。

五、热处理:

1. 渗炭: 如图 5 示。

- 2. 淬火:将氰化鉀 10%、氯化鈉 60%、炭酸鈉 30%放入溶器內加热至 950 度左右,把巳予热好的鋸条垂直放入,經过 1~1·5分鐘即可取出到冷水中冷却。
- 3. 两端回火: 鋸条两端 40~50 毫米处,要进行回火,降低硬度,以免使用中拉断。将鉛块放在溶器中加热到 600 度左右,将鋸条伸入回火,待鋸条溫度升高到 300 度左右取出冷却。

4. 全部回火:在 160 ~130°C的油溶中回火40分鐘,在空气中冷却。經过淬火和回火的錯条均用銼乃检驗其硬度。




图 5 固体渗炭反射爐略图


燃烧室 2. 火墙 3. 火焰孔与火巷
4. 渗炭室 5. 烟囱

## 汽車摩擦动力装卸机簡介

- 104 勘 探 队

为改变装卸車的笨重体力劳动,我队設計了汽車 摩擦动力装卸机。

此机造构简单,系用木制摩擦輪、蝸母輪裝配在 載重汽車一侧下部,速动車上的活动轉盘吊杆,組成 动力装卸机体。使用方便,将車开到机件存放地点, 用千斤頂将載重汽車后輪一面支起,使摩擦輪接触后 輪,发动汽車使后輪轉动,将摩擦动力用三角带传动 到蝸母輪,卷揚吊杆部份使吊勾起落,即可装卸机 件。其最大起重能力为800公斤,較前体力劳动提高 工效十倍。以往装卸800公斤大件,得用8——10



人,最快速度需要30分鐘,而且稍有疏忽有跌打損伤 的危险;現仅用二人操作,机械自由的升降,同样机 件10分鐘即可裝卸完毕。

## 活动架腐

304 勘探队

活动架廂的結构,系利用軟硬鉄軌二根,将一端 鍛为半圆弧(根据一般廂木直径定),另一段根据坑 道規格及取用鉄軌长度决定斜面角度(如图),再在 支承处鎖一孔,穿上掛鈎,另用四根栗木作支柱、抵 柱即构成套。

其用法:爆破后,为及时出液及保証安全,可将活动腿抬起,将掛鈎夠在掌子根上, 立起支柱 (若掛鈎能承受,亦可不用),放上横廂梁,将抵柱抵紧活

动腿,即可在横廂梁上放劈柴,开始出渣,待渣出完后,树起廂腿,拆去抵柱,**将横**廂梁移在廂腿上,拆去活动腿。

