
分 窓 定 操 作 盘

张 宝 汇

分离式操作盘是在机动反循环钻进时使用的,它 可以減少操作盘机件磨損和冲击損坏。共可以快速提 升力軸。

- (一) 构造: (如图) ①手輪; ②滑块; ③頂 絲; ④套軸; ⑤給进齿輪; ⑥給进軸; ⑦套軸被动齿 輪; ⑧箱壳; ⑨給进軸主动齿輪; ⑩付軸主动齿輪; ⑪付軸; ⑫偏心; ⑬固定螺絲; ⑭离合連动叉; ⑮把 手(带弹簧銷);低銅套;四环;18离合把手;19付 軸被动齿輪; 20键; 20滑健。
- (二)操作:1. 导杆: 当停車导杆时,先提起 下压把手00、使偏心轉动, 付軸00下沉。付軸上的齿 輪⑩、59与主軸上的齿輪⑦、9分开。然后向右搬动 离合把手18使滑块②与手輪①結合即可导杆。
- 2. 采用机动反循环时:提起下压把手领,向左 搬动离合把手邸即都分离开了。当立軸上下串动时手 翰不轉,付軸上的机件由于齿輪不嚙合而不轉和受不 到冲击。
- (三) 說明: 1. 手輪①和給进軸⑥的連接是六 方体形状。
 - 2. 把手低带有弹簧銷是定位用的防止位移。



"切 鉄 钻 头"介 紹

为了解决钻探井內事故,我們試制成功了一种新 型"切鉄钻头"。在四次重大井內事故中,消灭了故 障岩心管及钻头25米左右,同时在平推故障钻具时, 防止了其他事故的发生。縮短处理故障时間,保証了 原口径钻进。

一、切鉄钻头的构造:特制取粉管接手1;切鉄 钻头2;导正器3(如图1)。

特制取粉管接手: 上端外径为左絲扣, 用以連接 取粉管; 內径为钻杆絲扣, 用以連接钻杆。下端为右 絲扣,用以連接导正器。为使钻头切削鉄屑,順利冲 起和排入取粉管中,取粉管接手应小于钻头外径4-7 毫米。

切鉄钻头接連在取粉管接手与导正器 之間,110

毫米钻头上鎖有单行 排列的 BK8 大八角柱 状合金十 粒。外出刃为 0.5 毫米, 內径不出刃, 底部出刃 3 毫 米。幷按要求鉋出水槽、水口。

导正器: 連接取粉管 接手和切 鉄钻头 位于 最下 部, 其作用是导正切鉄钻头, 外径应小于故障钻具内 径5毫米。

- 二、使用切鉄钻头技术参数: 切鉄钻头的切割速 度,取决于钻进压力、立轴轉数和送水量。在正常切 削中,压力要均匀,先輕后重,每粒合金的压力50一 70公斤,总压力500一700公斤; 送水量每分钟应不小 于 120 公斤; 钻头轉速 120-170 轉/分。
- 三、切敛钻头特点: 1. 消灭故障钻 具 彻 底, 井 壁不留残鉄, 杜絕了钻进后患。2.比一般切鉄钻头切 割平稳, 钻具廻轉阻力小, 外部不留残鉄, 防止了重 复事故发生。3.钻头加工简单方便,合金磨鈍后,可 更换钻头, 而且旧钻头还可重新修复, 继續使用。

四、注意事項:

次生量深部采样工具介紹

- 黄 乃 培。

工作地区属低山丘陵地貌, 地势較平坦, 疏松堆 积物很厚, 次生量富集层位深, 用一般鎬鍬进行采探 很困难,为了提高采样效率,先后試制了几种工具 (如图),介紹如下:

一、回轉式的螺旋钻和勾形钻

麻花钻(2)采样深度1.8米,用三人操作,可 干钻。在粘土层中钻进速度較快,操作时要勒提,当 土质疏松取不上样时,可調轉钻杆另一头往下冲击然 后再取样,日效率达30个点。此工具利用废钻杆制 成,体积較重(約25斤),野外携带不方便,但采样 质量可靠。小麻花钻(5)原用于森林土壤調查,采 样深度1.2米, 輕合金制成, 較輕便, 1人可操作, 上提也較費劲。勾形钻(6)适用于粘性較差的疏松 层,回轉手把可以上下移动。


上述回轉式采样工具钻进时省劲, 速度也較快, 但上提費劲,需今后进一步改进。

二、冲击式的洛阳鏟和采样器

洛阳鏟(1)早就用于工程地质調查工作, 現将 其直径放小,冲击时放水以提高生产效率,操作时只 用1人,但体力消耗大,每班須配备2人。采样深度 1.6米, 日效率40多个点。采样器(3)、(4) 为目 前我們常用的工具, 无縫鋼管的一头鋸去 1/3 直径, 另一头焊一个手把,冲击时放些水,在粘土层中钻进

日效率平均达 120 点, 較麻花钻, 洛阳鏟效率高3-4 倍。为了提高采样数量,将其一端焊上一个直径較大 的鋼管, 使采样质量更为可靠。采样器(4)較(5)、 (6) 簡单輕便而又經济。其采样深度达 2.0 米时, 上提也較困难,在2.50米以上,两人也不易提动。

深部采样工具的革新, 在我区 目前还 只刚 刚开 始,仅限用于复土层区入力采样。遇到大石块,石块 多的地区, 尚不能有效的应用。同时, 劳动强度还很 大,因此,如何利用动力采样将是今后的努力方向。



1. 开始切割故障钻具时,首先必須弄清情况,如 确认导正器进入岩心管中,方可进行切割。

2. 回次开始应采用輕压力慢轉钻进一段, 待切割 平稳廻轉无阻后, 可加大压力, 快轉数钻进。




图 1 切鉄钻头装配图

图 2 切鉄钻头图 (李尧)