錐形絲扣的加工方法介紹

楊仲箎、曹恩光

目前各勘探队鑽探現場正在大力推广使用鑽桿接 雜和領接箍。由于这种接箍本身以及和鑽桿之間用錐 型絲扣連接,給机械加工帶来了許多困难。开始我們 在加工这种錐型絲扣时,是采用車床小刀架向前逐漸 給进的方法来加工圓錐体部份,然后再利用大刀架移 动,同时配合搖动橫向把手逐漸給进的方法来挑制錐 型螺紋部份。这种手工操作的缺点,是由于使力不 均,給进不勻,致使加工出的絲底有淺有深,螺紋距 寬窄不一,車刀也容易崩坏。特別在錐度較大时,則 这种手工操作就更难达到工艺要求。

針对这种情况,203 勘探队黄振兴同志提出了利用靠模加工錐型絲扣的方法。經过实际証明,这种方法不但保証了螺紋質量,而且提高了生产效率,大大減輕了工人的劳动强度,使得技术水平較低的工人也能操作。同时車床上按裝这种裝置并不影响車床的加工范園。現將这項方法介紹如下:

一、挑制錐型絲扣装置的构造

使用这种装置加工絲扣,主要的作用是利一用个


特制的导軌(也称靠模) 装在車床 后面,并适当的改制小刀架絲扛, 使在橫向移动时,刀架能按导軌的 方向运动,借以加工出所需要的錐 型体和錐型螺紋。

这种装置的構造見图 1 所示, (1)是导軌的托板,兩边有刻度, 在托板下面的兩头,各有一个三角 鉄支架,用螺絲固定在車床的床身 上(見图 2);(2)是导軌(也称靠 模),兩头用螺釘(4)固定,但螺 孔为長方型,調整螺釘(4)导軌在 托板上面滑劲可廻轉成任意角度; (3)是导块(也称滑块)沿导軌斜 度左右滑动;(6)是加在大刀架上 的平面掩板,通过它使橫絲扣与导軌連接在一起; 拖板(6)中,另一个用樞軸螺釘(5)將其扭在导块(3)上,并与樞軸螺釘(5)成轉动配合;原有車床小刀架橫絲扛的前面原有方扣車去一段,成为光扛,前面一小段挑成絲扣,穿过銅套(8)放在后加的拖板里,并用方槽螺帽(7)擰紧(見图2);橫絲扛后面,也車成一段光扛,丼按有鍵(参看图1),可以往复的滑行在有鍵槽的六方套筒里(一般車床沒有六方套筒和鍵应改制)。应該特別說明,如果沒有鍵以及六方套筒后面的空隙余地,在挑扣用搖把定好吃刀深度以后,橫向絲扛就不能隨着靠模的斜度,作橫向自动的前后滑动。

二、操作方法


在加工錐型体及錐型絲扣时,首先調整螺絲(4)使导軌廻轉成需要的角度(視加工件的錐度决定)持固定之。在导軌的兩測注油,使导块自由滑动在导軌上面。再擰緊樞軸螺釘(5),使导块与拖板(6)相遮結,即可开始加工。

加工圓錐体时,不用廻轉小刀架給进,只要調整



度左右滑动; (6)是加在大刀架上 ① 托板② 导軌③ 导块④ 螺釘⑤ 樞軸螺釘 的平面拖板, 通过它使横絲扣与导軌連 接 在 一起; 好靠模斜度, 縱向給进就可以自动車出需要的工作。 (9)是前面帶有圓环的連接螺絲, 一头挑有絲扣擰在 加工錐形絲扣时, 用横向搖把定出吃刀深度, 这

4



时应特別注意六方套筒中的空隙,以使鍵有活动之余地。調好后就可开始按下大刀架閘把縱向进刀加工。

三、制作注意事項


在設計制作裝置时,各部尺寸可自行考虑决定, 但其中应当注意选擇連接螺絲(9)的直徑,我們过去 會用 %"的連接螺絲,使用中发現容易扭弯,应当改 用直徑在 1"以上的連接螺絲較为合适。

使用點火筒點燃導火線的經驗

朱明 恕

为了克服在多炮眼和滴水过大的豎井工作面上, 用导火線点燃起爆的困难, 丼节約导火線, 我們最近 改用点火筒来点燃起爆, 效果很好。

点火筒是用質量好的厚牛皮紙,制成2-3层一端无口的小圓筒。筒徑根据分組导火線的多少来决定,一般为 15~20 公厘,筒長为 100 公厘。筒的外皮要严密涂上防水涂料,筒內裝有引火藥片。引火



樂片是用細黑色火藥 75~80% 、石脂 13% 、松香 7%混合制成。每片厚 5 公厘,直徑依点火筒的直徑 大小来决定,每个点火筒內的樂片用量 2~3 片。

当工作面凿岩將要完毕时, 凿岩工將本次凿岩的

眼数,按先后爆破次序,分組排号报給 井 口 做 炮人 員,做炮人員將本次用量的点火筒和分組导火線在加 工房連接好。其連接方法是先將2~3片藥片放入点 火筒的底部,再將分組导火線与一根引火导火線(引火 导火線長度可根据到达安全地点的时間長短来决定) 的点燃端頂齐后,用細棉紗結紮在一起。为了扩大导火 線藥芯的燃燒面积,將点燃端的藥芯稍微用指甲剝开 一点, 再插入点火筒底部与引火樂片紧密接触, 点火 筒上口用粗棉紗紮紧,紮口处要涂上防水涂料。为了使 爆破工在井下向炮眼內裝炮时不混乱,并能使每个炮 按次序爆破,做炮人員应將每个点火筒內的导火線長 短和先后爆破次序用竹牌排成号做标記,爆破工向炮 眼內裝炮时按排号次序裝填。为了防止在爆破过程中 先爆的將后爆的炮眼的导火線抽出,炮眼 口除 用良 好的堵塞物充填外,并在眼的上口塞上一小圓木塞。 使用点火筒点燃不仅操作方便,而且可以节約爆破材 料,一次爆破 20 多个炮眼时,只用4~5个点火筒 即可, 丼可減少人力, 保証生产安全。

使用此一方法时,应注意使引火樂片保持干燥, 其用量和成份要配的适当,特別是細黑色火 樂 超 过 80% 时,最易把点火筒底端打碎,造成 盲 炮。 点 火筒外皮和紮口处要有很好的防水涂料,用絕緣布最 好,它不但抗水性很大,当樂片燃燒时还能保持筒皮 的耐碎性。分組导火線与点火筒要紧密連接,不得脫 离引火樂片,爆破工向炮眼內裝炮时,要特別小心防 止排号炮裝錯和分組导火線由点火筒內抽出等現象。