推廣小孔徑鑽进的經 驗

韓保良

为了多、快、好、省的完成鑽探任务,正确地选 擇鑽孔結 構,推广小孔徑 鑽进的經 驗,具 有重大意 义。目前在这方面存在的問題是:思想保守,不是积极 地采取措施予防事故、保証岩矿心采取率,而是怕孔徑 · **小,出了事故难处理,岩矿心**采取率低,故往往設計 孔徑偏大; 墨守陈規, 不从实际情况出发, 而是硬 **搬售本数据**;还有的鑽孔設計,孔深誤差大,往往贴 終 孔还要機續加深鑽进,或未达原設計孔深就要提前 結鑽。为此,都尽量采用大孔徑;有的則是地質与探 矿部門配合不善, 对現場缺乏具体指导, 对换徑工作 重視不够,再加之現場怕麻煩,該換小孔徑的不換, 該下套管的不下(有时不該下的却下了)造成了鑽孔 结構不当。綜上所述,由于鑽孔孔徑徧大,結構不当, 不仅大大地影响了鑽探效率的提高,而且造成了鑽探 工作中很大的浪費。

一、小孔径钻进的优点

1. 提高鉆探效率:

- (1) 在同样技术条件下,采用大孔徑鑽进山于 剋取面积增加,当总的軸心压力不变时,则势必減少剋 取岩石的單位压力,降低鑽进速度。而总的軸心压力 义需适应鑽桿强度的要求,不可任意加大。小徑鑽进 由于剋取面积小,單位压力大,故鑽进效率高。
- (2) 大孔徑鑽进, 廻轉摩擦阻力大, 易加速鑽 其特別是讀桿折断。为此, 使影响了廻轉数的提高。 小 徑續进摩擦廻轉阻力小, 較利于快速鑽进。
- (3) 大徑鑽进,所需剋取功大,合金磨損較剧, 随着合金刃的磨鈍,便减少回次进尺和回次进尺时間。
- (4) 大孔徑續进,孔內所产生岩鑽粉多,增加 了排撈配屬时間,且孔壁問歐大,水量不好掌握,冲洗 液流速慢,排汾作用差,使之孔內阻力大,影响进尺。

小徑續进由于能充分地利用軸心压力, 利于快速 鑽进切削具磨耗少,剋取时間長、进尺快;孔內阻力小, 排撈岩鑽粉容易,水量好掌握。故其鑽进效率較大孔 徑鑽进高(一般約高10~15%)。如表1所示, CK14#孔 由于較有效的利用了110公厘孔徑繼进,比CKG2*孔小 时效率高25%, 台月效率高37%(如适当地采用110公 厘孔徑开讚、90及75公厘孔徑收攬,則效率会更高)。

表 1

ck14#	ck62#	步	孔		鑽
187	223	(尺)	深(公		孔
9	23	公厘	150	头	各
42	146	公厘	130	进尺	各种規格鑽
136	51	公厘	<u>110</u>	数	格鑽
1.12	0.82	(公尺)	效率(台时	区均
3 36	246	(公尺)] 效率(自台月	华北

註: 兩孔地层情况完全一样,同在一勘探綫上。

2. 減少事故:

大孔徑鑽进, 鑚具廻轉阻力、鑽桿弯曲以及扭轉 应力大,易引起鑽具特別是讚桿折断事故,同时因孔 徑大, 鑽进中易 使 孔 壁坍塌掉块; 岩心粗, 采取闲 难,易于脱落。小孔徑鑽进則无上述缺点。如前例 CK62#孔蘋桿折断达23次之多,而CK14#孔只6次。

3. 减少材料消耗,降低成本:

大孔徑鑽进較小孔徑鑽进鋼砂、合金片、管材以 及水量、油量、动力…等的消耗显著提高。如130公厘 合全缵头儒焊 12 顆合金片, 方能进尺 3 米, 而110或91 公厘蠻头只焊8颗便行, 甚至进尺还多; 又如我队在 阳新灰岩中使用鋼砂鑽进,用 130 公 厘 鑽 头 回次需 投砂8公斤,而110公厘衡头只投5~6公斤便可。

4. 操作方便,能减輕体力劳动:

大孔徑 鑽 具十分沉重, 鑽具整理、擰卸工作图 难, 小孔徑續具輕便, 便于昇添、擰卸, 減輕体力劳 动。

綜上所述,不难看出,小徑續进是多、決、好、百 的进行鑽探工作的重要方法之一。我們应該广泛地 采用。

二、鉆孔結构的选择

一般来說,开孔时,在不超过鑽机允許开孔直徑及保証終孔見矿直徑的条件下,应尽量采用小孔徑鑽进。开孔直徑的选擇,請参看表 2 ,如遇破碎岩层或岩层情况不好时,可酌情选用較大孔徑。在鑽进中,应尽量多使用91公厘鑽头,或采用 110 公厘鑽头鑽进,用91公厘鑽头收孔,且根据地質要求和岩矿心采取难易情况,亦可使用75公厘鑽头收孔。

3 :	4)
7Y.	-

鑽	机	类	型	适用开孔直徑(公厘)
500 公	尺以上	深尺岩	心缝机	最好用 150 特殊用170
500	公尺各	类型赞	机	最好用 130 特殊用150
300	公尺各	类型鑽	机	最好用 110 特殊用130
150	公尺各	类型淺	尺鑽机	多用 110 以下對头开扎

表 3

鑽头直徑	(公厘)	150	130	110	91	7 5
鑽进深度	500 型 鑚机	0~30	30~80 0~80	80~200	200 ~ 450	100 ~ 7 00
(公尺)	300 型 鑽机		0 ∼ 30	0~50 0~100	50~ 250	250 ~ 120

凡用合金能鑽进的矿体,也可考虑采用75公厘薄

壁保矿鑽头,即把鑽头壁厚山原7公 厘減至5公厘,外徑不变,这样, 可增大矿心直徑。

在破碎、軟不好采取岩矿心的 地层可考虑使用双重岩心管,且最 好应用孔底反循环鑽进的方法(見 图 1)。采用75公厘鑽头进行胸砂鑽 进遇矿时,也可酌情將壁厚減薄以 利采取岩矿心。

正确的預料終孔加深情况充分 发揮設备最大能力,这对新勘探地 区更为重要。因为地質資料不足,不 能正确推知鑽孔深部情况,到終孔 深度时往往由于沒达到深矿目的, 而要加深。值此,对終孔的孔徑选




表 3 的应用,需根据地层实际情况具体掌握,以充分发揮鑽机的能力。經驗証明 KAM—500型鑽机可鑽700公尺深孔;KA—2M—300型 銷机可鑽420公尺深孔。各种鑽头运用最大深度参看表 4 。可多应用91及110公厘的鑽头。 表 4

鑽	头 直 徑 (公 厘)	150	130	110	91	7 5
鑽进	KAM500 型鑽机	30	100	220	480	7 00
深度	KA—2M—300型鑽机。		30			420
公尺	3HB150型鑽机			30	120	160

三、小径鉆进中防止和处理事故的方法

在易坍塌掉块地层鑽进时可选用比重、粘度不同的特种泥漿資进或利用下套管的方法来防止各种开內事故。当发生天然卡鑽、埋鑽等事故后,可用扩孔透徑等方法进行处理。 对于一般地层良好, 但只有层有严重坍塌掉块现象时,可采用下埋头套管的办法进




图 2

行处理,在下埋头套管时,育 先必須穿过頂下套管之全部 岩层并鑽下完整岩层3~5公 尺,然后換用小一級直徑鑽 其打出3~5公尺小孔,并計 算出遺留套管的長度,以為 蓋住全部坍塌掉块地层并 底部座在完整岩层上。此外, 在上部要高出坍别层 5~8 公尺(如图2)。下入时,以便起 拔;在上部須按上一个特殊 號、在上部須按上一个特殊 雖送下,套管矢錐上的 對 行接手下端(接絲錐端)应为

反絲扣,鑽杆接头处为正絲扣,在接手和矢錐連接处应 涂以松香,以防脱落。矢錐和喇叭形接手在連接时, 应多扭几次,使之旣能順利地下到孔底,又能在下到 孔底后便于反脫,把套管證留下在預計孔深处。下好 后,先以小一級續具透孔一次,而在以后的上下試具 过程中,应注意不使喇叭形接手受猛烈冲击。此种套 管在起拔中,最好使用水压捞管器。

如全孔地层均易塌,在必须下套管且同一种管材 又不足的情况下,可利用兩种套管。在兩种套管間可以 变徑接手联接,下入方法与其他方法无畏。