

第四讲:测、防、治斜和孔深验证

・李 伟 男・

一、湧斜

钻孔测斜,就是测量钻孔 某一深度的方位角和顶角(或 换算倾角),见图1。

钻孔方位:即以正北为基点,钻孔方位线与正 北 的 夹角。常用计算法是,以正北为起点(0°)向右(顺时针)转的角度。转到正东为90°,正 南 为180°,正 西 为 270°,正 北 为360°,亦即0°。

钻孔顶角: 是钻孔中心线 与钻孔垂直线之间的夹角。测 斜仪读数就是这个角度。

钻孔倾角: 是钻孔中心线与钻孔水平线 之间的夹角。开孔角度都按这个角度算。

顶角与倾角的关系是:

90°-顶角=倾角,90°-倾角=顶角 确定钻孔的空间位置,必须进行顶角和 方位角的全测。

目前常用的测斜仪有以下几种。JXY型测斜仪(仿包良柯夫测斜仪),JDP型定盘式测斜仪,JJX型井斜仪(电测仪)以及JDL型陀螺测斜仪等。其中JXY型和JJX型是用磁针定方位,故只适用于无磁性干扰的孔段。最近吉林冶金地质勘探公司和冶金部物探公司协作试制成功磁针、定盘两用测斜仪,在有、无磁性干扰的钻孔中都能测量方位角。

(该两用测斜仪,本刊上期已专文介绍—— 编者)

钻孔测斜,须按规定的间距进行。直孔一般每50~60米测一个点。斜孔一般每25~30米测一个点。孔斜严重者,应加密测点。此外,在遇到下列情况之一时,也应加测。




图 1

- 1.钻孔方位角; 2.钻孔倾角; 3.钻孔顶角; 4.钻孔中心线;
- 5.钻孔垂线

①开孔下完孔口管后;②钻穿溶洞、裂隙之后;③钻孔人工导斜或处理事故自然 导 斜 之后;④换谷之后。

钻孔测斜应当注意:一般都用双仪器,如因条件所限只用单仪器时,则应复测,且测斜仪外壳要保持笔直不弯,且测得数据不可靠时应。当一般,测得数据不可靠记录,一般包括测点深度、测得的位角,证换算成倾角)和方位角,以及所用仪器、测斜时间、必要次和测斜人等都要记录,必要

时应随时按测点逐点连图,用以指导防、治 斜工作。

二、防斜

解决孔斜,在思想上应以防斜为主、治斜为辅,首先要把防斜工作做到家,一旦偏斜就要坚决果断地进行治斜。许多事实表明,只要掌握了偏斜规律和防斜措施得力,多数钻孔的偏斜度都不致超过允许范围。当然,一旦偏斜过大,还要千方百计进行治斜,使之满足设计要求。

由于导致钻孔偏斜的因素复杂,因而在确定防斜方法时,要全面分析:哪些因素能够互相抵銷,哪些因素会互相促进,哪些因素是主要的,哪些因素是次要的;哪些因素会决定偏斜方向,哪些因素会影响偏斜程度,等等。从而据以确定防斜措施。根据对引起偏斜基本因素的分析和施工实践,防斜工作应当着重抓好以下几点;

(一)保证钻机安装质量。即地盘要修 平、修坚固,基台和钻机安装要求平、正、 稳。

- (二) 开孔角度要找准,变角装置要牢固。
- (三)采取各种措施缩小孔壁间隙,如:1.能用合金钻进就不用钢粒钻进;2.钢粒钻进应适当控制投砂量,并选用小于3.5毫米的钢粒;3.换径和扩孔要合理导正;4.保证粗径钻具笔直不弯;5.在粗径钻具的上、中、下部接大径接手导正(钢粒钻进时则可不加下部的),大径接手外径根据实际孔径确定。
- (四)适当加长粗径钻具(以8~12米 为官)。
- (五)根据岩层情况适当减轻 钻 进 压力。开孔、换谷、扩孔和打到溶洞、裂隙时 更应减压。
- (六)偏斜严重时,可用大口径钻进,因为大径岩心管比小径的刚度强(岩心管的刚度和其直径四次方成比例增加,如 \$\phi\$127毫米的岩心管的刚度是 \$\phi\$108岩心管的2.2倍、是 \$\phi\$89岩心管的3倍多)。
- (七)钢粒钻进斜孔,为使钢粒在孔底 分布均匀,可用双水口钻头。
 - (八) 根据偏斜情况,合理使用钻铤。
- (九)用钢粒反循环钻进,往往也可减 少偏斜程度。

三、治斜

钻孔治斜,目前主要采用以下 几 种 方法。

(一)调节操作参数和粗径钻具长短:

钢粒钻进完整硬岩层,粗径钻具长10米 左右,在钻具正转的情况下,如将井底钢粒 增多、钻进压力减轻、水量适当减小,就可




图 2 塔形钻具 1.钻头; 2.岩心管; 3.大径接手; 4.钻铤




图 8 带大接手的钻链 1.钻头; 2.岩心管; 3.钻铤; 4.取粉管; 5.大径接手

能促使钻孔方位向右(顺时针)移;如将井底 钢粒减少、钻进压力加大、水量适当增加, 则可能促使钻孔方位向左(逆时针)移;如 钢粒钻进坚硬岩层,减短粗径钻具长度、适 当加大压力和投砂量,可能促使钻孔上漂。

(二)使用特制钻具。配用塔形钻具。(图 2),可能促使钻孔上漂。使用带大接手的钻链(图 3),可能促使钻孔下垂。

(三) 定向导斜:

定向导斜,多在钻孔偏斜严重的情况下 采用。定向导斜有多种方法,主要的有两种; 一种是用活动楔子,一种是用固定楔子。

活楔子的结构,一般采用偏心式的(图4),其定向导斜的作用,主要是靠偏重器控制,所以它适用于顶角较大的钻孔。由于偏重器的偏重作用,可使导斜器斜面向着需要的方向(参看图5)。活动锲子与小一级的导斜钻具同时下入孔内,导斜钻进一定长度后,把钻具和导斜器一起提上来,再用原径钻具(加导正管)扩孔。为保证导斜器灵




图 4 偏重式活动楔子

1. 导斜楔子; 2. 钻头; 3. 短钻杆; 4. 接手; 5. 偏重铅块; 6. 接手; 7. 接头




图 5

1.钻孔方向;
2.楔子斜面方向;
3.偏重铅块;
α.楔子扭转角

活可靠,偏重器的偏重重量不应小于200公 斤。导斜角度一般为2~3度。

固定楔子导斜, 是把楔子下入孔内, 找 好所需方向,一次导下去。此法关键在于楔 子的定向, 其它操作与普通导斜相同。用固 定楔子定向,一般分两段下楔子,即: 先把 楔脚按任意方向下入孔内固定好, 再用定盘 测斜仪或JXY型测斜仪斜交法找好导斜器下 入后的方位, 然后将导斜器下入孔内与楔脚 嵌合。固定牢靠后,即可进行导斜钻进。


四、关于"将斜就斜"设计钻孔问题

在钻孔偏斜严重但有显著偏斜规律的施 工地区,可考虑"将斜就斜"设计钻孔。这 就是: 根据偏斜规律, 改变钻孔原定的开孔 位置或开孔角度, 使钻孔经过有规律性的弯 曲后,恰在关键部位(矿体或具重要标志的 岩层等) 打中设计要求 的 位 置。"将斜就 斜"设计钻孔的方法,必须在充分研究、切 实掌握施工地区钻孔偏斜规律的基础上,才 能采用。同时施工部门必须要同地质部门密 切协作,共同设计钻孔。此外,还须摸透并 沿用以往在该地区施工的工艺过程。因为钻 孔偏斜规律是同钻进方式、钻具结构、操作 方法(包括有关技术参数)等施工条件都有 密切关系的, 如把原来的一套施工技术方法 改变了, 就将出现新的情况, 而失去原来的 偏斜规律, 当然也就达不到预想的目的了。

五、孔深验证

钻孔深度,直接关系到矿体(或带标志 性的岩层)的埋深、厚度和位置等的准确测 定,因而对钻孔深度的掌握,必须严肃认 真,一丝不苟。

为把钻孔深度误差控制在最小限度, 平 时加、减钻杆都要认真丈量, 正确计算。钻 孔在见矿、出矿和地质要求重点了 解 的 部 位,都要测量孔深,并据实际深度修改记 录。验证孔深要用钢尺(皮尺误差太大), 丈量钻杆立根时要把尺子拉紧, 读数要准 确,掌握好"四舍五入",最小数值最好读 到 5 毫米。加总钻杆长度,应经两次验算才 妥。



"反管器"的试制

安徽省冶金地质勘探公司803队 晏 明

在钻探施工中处理井内事故,往往需要 取出井内全部钻杆。过去常用的方法是,配 备一整套左扣 (反丝) 钻杆, 以反出井内钻 杆。这样,耗费的人力物力既多,又可能产 生重复事故,因而旧有方法亟待改革。近年 来,我队在上级党委的正确领导下,在有关 单位协助、配合下, 研究实验了一种反管装 置,用以代替一整套反丝钻杆。目前这一实 验已初获成效,现简介于后,供同志们参考。

反管器的工作原理及构造

在正常钻进情况下,将长约400毫米的 反管器下入孔底 (装在粗径钻具之上取粉管 上接头位置),一旦发生井内事故需要反出 全部钻杆时,即向反管器内投球封闭水路, 借其上下腔受力变化的作用,移动滑套,脱 离连接,最后使反扣倒开以达反管的目的。

反管器构造如附图所示。

在正常钻进情况下, 反管器在井内只起 传递钻杆正回转的作用。这是由于反管器上 下水腔均同钻具水路连通,滑套(6)上下同 时承受液柱压(F)与泵压(F₁), 既然上、下 水腔高差不大,则可设F相等。当滑套上下 端的受压面积相等时,其上下受力方向相反 (受力大小相等),互相抵消而呈平衡,此

5