

# 井内多头事故的预防与处理

#### 广东冶金地质933队探矿安全科

## 多头井故类型与发生原因

- 1.升降钻具跑管挤夹,由于蘑菇头、钻 杆丝扣磨损、松动或在升降钻具时没扭紧, 告成脱扣跑管,或处理钻杆折断事故,提钻 到最后几根,用转盘扭叉卸钻杆,开车过 猛, 而提引器未关上, 垫叉坐跳起, 造成钻 杆和蘑菇头一齐跑下井内。
- 2. 钻进中钻杆折断或丝扣不好而滑扣。 没察觉到, 关车不及时, 上部钻杆继续回转 无阻力, 使部分甩脱, 甚至从机上钻杆全部 甩脱下去。
- 3. 反钻杆时, 正丝钻杆丝扣松,或反松, 没及时察觉仍继续反, 使部分脱扣下跑。
- 4.用反丝钻杆反正丝钻杆,由于扭力 大, 或反断反丝钻杆, 使反丝钻杆本身形成 较大的反作用力, 致使反丝脱下去。
- 5.用矢锥反钻杆,丝扣不好,特别是旧 母锥吃扣不牢, 正丝钻杆松动, 提钻震动, 脱掉跑下挤夹。

#### 多头井故处理要点

- 1.弄清事故情况后,不要急于下矢锥, 首先要找准主头和副头位置。副头是处理整 个事故的关键, 所以一定要想办法拿副头, 如果是丝扣,应丝扣对丝扣去拿。如是断头, 应下矢锥,对上副头后首先串、拉、打。
- 2.吊锤打无效,要进行反钻杆,反钻杆 之前应将正丝扭紧些。
- 3. 反不动时,一般是主头和副头的接手 挤紧了, 而且距离又近, 或副头插过主头较 深。其处理原则是用同径切铁钻头套住一个 头往下扫, 有时两个头同时扫, 扫松后继续 反,或对副头试提(如图1、2)。
  - 4.主头和粗径钻具上来后,如果井内还




图 2

有残留钻杆等障 碍物应先拿净, 有的在井壁未掉 下井底, 应下小 径或单下钻杆到 底给一点压力, 旋转一定时间使 井壁障碍物掉下 然后捞取, 或用 永磁打扮器捞取 非壁障碍物。

5. 导斜钻进, 若是钻杆反出大 部分, 剩下粗径 或少部分钻杆因 处理过程中碎 铁、坏接手等障

图 1 碍物掉下来,继续处理时间长,难度大,无 把握,可下导斜钻进。

## 三 多头事故的预防

- 1.绝不使用弯曲钻杆,以减少钻杆和接 手的磨损。上下钻要仔细检查钻杆及接手磨 损程度, 磨损大的应及时更换, 尽量排除钻 杆折断、脱扣的因素。
- 2.合理操作。升降钻具要稳准,要经常 注意提引部分安全。
- 3.钻进时要集中精力,注意听声音和观 察仪表; 不进尺要及时检查原因, 关车轻轻 提动, 看是否脱扣, 尽量不使钻具空钻。
- 4. 断钻杆后, 提钻前先试一试碰不碰 头, 若断头上来了, 下好矢锥, 开车给一点 压力,尽量吃牢。
  - 5.使用钻杆胶箍和防跑接手。
  - 6. 简化钻孔结构, 提倡小口径钻进。

-- 89 --