# 造糾钻进时钻孔顶角和方位角与造斜工具安装角的计算

## 齐 瑞 忱

(成都地质学院)

不论是用偏心楔造斜还是用连续造斜器或螺杆钻具造斜,都要经常遇到钻孔顶角、方位角以及造斜工具安装角等计算。本文以球面三角理论为基础。 推出实用、方便、可靠的计算公式。

#### 造斜后钻孔顶角和方位角的计算

已知造斜前的钻孔顶角、方位角和造斜工具的 安装角与造斜角,那么造斜后的钻孔顶角和方位角 是多大呢?钻孔弯曲参数的计算完全可以归结为球 面三角形的计算,造斜孔段起止点的顶角和孔段全 弯曲角(造斜角)即为球面三角形的边,方位角的 改变值和造斜工具安装角的补角即为球面三角形的角。所以,利用球面三角学的理论,能导出钻孔弯曲参数计算的精确公式。


#### 1. 钻孔顶角的计算

附图表明了弯曲钻孔的空间角度 关 系。图 中 ABC即为球面三角形,根据球面三角形边的余弦定 理

cosb = cosccosa + sincsinacosB

則 
$$\cos\theta_2 = \cos\theta_1 \cos\gamma + \sin\theta_1 \sin\gamma$$
  
 $\cdot \cos(180^\circ - |\beta|)$ 

所以  $\theta_1 = \cos^{-1}(\cos\theta_1\cos\gamma - \sin\theta_1\sin\gamma\cos\beta)$ 式中的A、B、C分别为球面三角 形 的 三 个 角,a、b、c则分别为相应的三条边, $\theta_1$ 为造斜



前的钻孔顶角, $\theta_2$ 为造斜后的钻孔顶角, $\beta$ 为造斜工具的安装角, $\gamma$ 为造斜角。

#### 2. 钻孔方位角的计算

根据球面三角形的余切定理

ctgasinc = cosccosB + sinBctgA

则 
$$ctg \gamma sin \theta_1 = cos \theta_1 cos(180^\circ - |\beta|)$$

$$+\sin(180^{\circ}-|\beta|)\operatorname{ctg}|\Delta\alpha|$$

整理得

$$c \operatorname{tg} |\Delta a| = \frac{\sin \theta_1}{\sin |\beta|} \operatorname{ctg} \gamma + \cos \theta_1 \operatorname{ctg} |\beta|$$

考虑到计算器一般无反余切函数,而反正切函数的取值范围又为-90°~90°,所以我们这里不采

用 $t g^{-1}x = ctg^{-1}\frac{1}{x}$ 的计算式,而是根据 $tg^{-1}x +$ 

ctg-1x=90°这一关系,因而可得

$$\Delta a = \pm \left[90 - \mathsf{tg}^{-1} \left( \frac{\mathsf{sin}\theta_1}{\mathsf{sin}|\beta|\mathsf{tg}\gamma} + \frac{\mathsf{cos}\theta_1}{\mathsf{tg}|\beta|} \right) \right]$$

 $\Delta \alpha$ 的正负号由  $\beta$  而定,即  $\beta$  为顺时针旋向的安装角 ( $\beta$  为正值) 时,则 $\Delta \alpha$ 取正值,若  $\beta$  为逆时针旋向的安装角 ( $\beta$  为负值) 时,则 $\Delta \alpha$ 取负值。

特殊情况:

 $aueta=\pm180^\circ$ ,又当 $\gamma> heta$ 1时,则有 $\Delta a=180^\circ$ 13 当 $\gamma= heta$ 1时,则无方位角,当 $\gamma< heta$ 1时,则 $\Delta a=0^\circ$ 0。

若β = 0°,均有Δα = 0°。

则造斜后的钻孔方位角为

$$\alpha_2 = \alpha_1 + \Delta \alpha$$

## 造斜工具安装角及造斜角的计算

已知条件为:造斜前的钻孔顶角和方位角(实际测得),造斜后所预计达到的钻孔顶角和方位角(根据设计要求确定)。应确定的条件是:造斜工具的安装角和造斜角。

根据球面三角形的余切定理,可得造斜工具安 装角的计算公式

$$\beta = \pm \Big[ 90 - t g^{-1} \Big( \frac{\cos\!\theta_1}{t g |\Delta\!\alpha|} - \frac{\sin\!\theta_1}{\sin\!|\Delta\!\alpha| t g \theta_2} \Big) \Big]$$

式中β正负号的选取视方位角的变 化 趋 向 而

定,即方位角按顺时针方向变化时, β取正,方位 角按逆时针方向变化,  $\beta$  取负。  $\beta$  的正负表明安装 角的旋向。

特殊情况:

若 $\Delta \alpha = 0$ °, 又 $\theta$ ,  $<\theta$ , 时, 则 $\beta = 0$ °; 若 $\Delta \alpha = 0^{\circ}$ , 又 $\theta$ ,  $>\theta$ , 时, 则 $\beta = 180^{\circ}$ ,  $若|\Delta \alpha| = 180^{\circ}$ , 而 $\theta_2 = 0^{\circ}$ 时, 则 $\beta = 180^{\circ}$ 。 根据余弦定理,可推得造斜角的计算公式  $\gamma = \cos^{-1}(\cos\theta_1\cos\theta_2 + \sin\theta_1\sin\theta_2\cos\Delta\alpha)$ 

由上式计算所得出的造斜角, 若使用偏心楔造 斜,则为偏心楔的楔顶角(若?值较大,可分几次 造斜, 视所具备的偏心楔的楔顶角值而定); 若使 用连续造斜器或螺杆钻具造斜,则可求出应造斜的 孔段长度 $L(L=\gamma/K)$ , 其中K为所使用的连续 造 斜 器或螺杆钻具的造斜率)。

本文推导的公式, 应用方便, 不须进行任何代 换和变换, 直接代人, 即可得到所需结果。

## 参考 文献

- [1] 吴礼生, 地质与勘探, 1990, 第1期。
- [2]朱恒银,地质与勘探,1987,第6期。
- [3] 林齐华等,《空间角度计算的球面法》,上海科 技术出版社,1978年。

## 泵压骤变原因与预防

在正常钻进中, 泵压主要随钻孔深度的增加而 增加,变化缓慢。有时泵压骤然升高,即常说的"憋 泵"原因是: ①岩心堵塞; ②某些钻探机具内部机 构失灵(如正作用冲击器孔内不工作引起的泵压骤 增), ③孔内岩粉多; ④钻具下到孔底后, 钻柱不 旋转而开泵送液。①、②两种情况均为直接"憋 泵",处理时,需先迅速关闭泥浆泵,并将钻具提离孔 底一段距离,用不同泵量送液(特别是对某些机具 引起的"憋泵"),改变立轴转速的方法调整。因岩 心堵塞而"憋泵",还可小范围活动钻具,并结合改 变泵量、转速、轴压予以调整。第3种情况,可临 时采用加大泵量,提高立轴转速的方法,但这只是 权宜之计,最好是清除孔底堆积岩粉,改善冲洗液 性能。第④种情况为特例, 在现场观察到, 钻具下 到孔底后, 钻柱不旋转开泵送液与钻柱旋转后开泵 送液,二者相差甚大。笔者认为: 立轴不旋转时,钻 具是静止的, 因泥浆具有触变性, 浆液相对静止, 泥浆中的粘土颗粒形成结构, 泥浆切力增大, 此时

剪切速率趋于零, 泥浆塑性治度增大, 由此造成开 泵后的泵压急剧增大。使用清水时, 因岩心粉屑、 渣质等在水中的聚沉稳定性差,沉积于钻头部位, 而且剪切速率趋于零,由此造成泵压骤增。钻头旋 转后, 孔内浆液流动, 剪切速率增大, 泥浆结构被 破坏, 塑性粘度降低, 泵压逐渐下降, 随着泵量的 增大,结构的破坏与恢复达到平衡,此时,泵压处 于一种较稳定的状态。

综上所述,有时泵压骤增与冲洗液流变性质有 关。为减少"憋泵",应采用优质泥浆,以提高携粉 能力,同时配备除砂净化装置,保持孔内清洁。岩 心堵塞,则可采用冲击回转钻进。

泥浆泵出厂前均已安装安全阀, 以控制泵压骤 增过载。但多数机台的此种装置已失去过载保护能 力,因此,安全阀的设计制造除动作可靠外,还应 经久耐用。此外,使用单位也应定期检查和维护保 养,以使钻进顺利进行。

(内蒙古地质研究队 贾宪平)