正确的採用快速鑽进提高鑽进效率

李振華

合金鑽进中,加快立輔轉速可以提高鑽进效率,已被大家所公認。我队五七年就将 KA—2M—300型 鑽机立輔轉数提高到200轉/分。一九五八年324共青田号鑽机在党解放思想,破除迷信的号召的鼓午下,应用了变速箱将立帧轉数增加到300轉/分。 总的来看,加快轉速可以提高鑽进效率。但却有时出現反常現象:採用快速鑽进的班进尺反低于採用中速(250轉/分)徵进的班进尺。为探求产生这种現象的原因,我們进行了快速鑽进的測定,今将測定資料整理如下,供同志們參考。

一、轉數对機械鑽速的影响


鑽进岩石为粗面岩,可鑽性为 V 級並含有解理。 鑽进規范: 压力 500 公斤; 水量80公升/分轉 数 慢速 180轉/分、中速 250 轉/分、快速 300 轉/分。並使用 110 公厘 MP-2 型合金鑽头。

各种轉数的鑽进結果表明,机械鑽速以快速(300

表 1

轉数	試驗次数	鑽进总时	总进尺	机械鐵速	提高比例率 %
180	1	39分19秒	2.15	3.88	100
250	3	81分30秒	6.54	4.81	124
300	2	59分42秒	6.22	6.25	161

轉/分) 为最高(如表 1),又从图1可看出, 机械鑽速差不多与轉数 成正比关系。可以推断, 轉数再增加,仍然可以 获得更高的机械鑽速。 从轉速和机械鑽速的关 系上分析不出快速效率 变低的原因。



二、轉數与效率的关系

用机械鑽速来衡量效率的高低是不全面的,因为

鑽进机械速度是表示单位純鑽进时間的进尺。而占有 鑽探工作中很大比重的輔助时間尚未包括在內,所以 衡量效率高低,应用能全面表示效率的鑽程速度。

从表 2 看出,快速能获得最高的机械鑽速,但鑽 程速度却以中速为最高。产生这种現象的原因,是粗

表 2

轉数	进尺	純鑽时間	輔助时間	机械鐵速	鑽程速度	提高比例
180	2.15	33分15秒	25分	3.88	2.21	100
250	3.27	40分07秒	25分	4.89	2.92	132
300	2.07	19分54秒	25分	6.29	2.76	125

面岩地层含有解理,快速鑽进很容易造成岩心自动堵塞,鑽程长度縮短,而降低了鑽程速度。尤其在深孔中,鑽程的縮短,对鑽程速度的影响更大。例如我們在孔深 200 公尺測定的輔助时間为50分鐘,採用不同轉数所得的鑽程速度,以鑽程长度大的中速效率为最高(如表 3)。

測定中,所得鑽程速度快速低于中速,不能說明中速(250轉/分)是鑽进中最合适的轉数。而是中速 表 3

100		
140		
114		
l		

适用于在带有解理的粗面岩中鑽进。同时也說明用鑽程速度來衡量效率高低是最介理的。

最优越的讚进規范,应該是能获得最高的讚程速度。当然轉数的选擇也应从能求得最高鑽程速度为轉移:一般在淺孔或深孔中, 岩层完整应採用快速鑽进; 在有解理的地层鑽进(特别是深孔)应适当降低轉数。

我們虽在測定中,未能鑽到完整岩层,未有充分 的表示出快速提高效率的数据,而測定中 反 低 于 中 速,但我們在完整岩层中用快速鑽进是滿有信心的。

三、操作中注意事項

合金鑽进中,在 KA-2M-300 型鑽机採用快速,能大大提高机械鑽速,显著降低鑽进时間,且鑽进中橫立軸齿輪並沒发生严重的发热現象。但由于軸速的加快,在操作中应特別注意下列事項:

- 1. 加强机械維护保养工作: ①应採用全淺槽地 基,防止机械震动; ②鑽机按装应牢靠, 鑽进中应經 常檢查鑽机基脚螺絲有无松动; ③橫立軸結合务必严 密; ④鑽进中应經常加油。
 - 2. 应採用直的机上鑽杆和灵活的提引水龙头。
- 3. 紧卡盘务使机上鑽杆位于立軸中心,防止机 上鑽杆在鑽进中搖摆。
 - 4. 开車时应将孔內鑽具提起50~100公厘。
 - 5. 动力机应在25馬力以上。

四、变速方法

- 1. 更换主动输: 根据所要求的轉数, 确定动力 机或中間軸主动輪的直徑。
- 2. 变速箱变速: 我队所用之变速箱大体与 KAM--500型鐵机的相同(如图2), 其轉数比慢速 为0.37、中速0.5、快速0.56, 帮助水泵皮带輪与立軸

轉速比为 0.5。 使用这种变速箱变速方便,水泵轉速不因变速而改变,且可节用中間軸。




图 2 变速箱示意图

3. 塔輪: 根据揚前富同志的建議,設計了鑽探 变速塔輪装置(如图3),並經初步試驗效果良好。 其变速灵活、构造簡单、搬运方便,适于鑽探应用。




图 3 变速塔輪示意图

地質新知 新疆發現鋁土矿

702 队卡兰古分队所屬之外圍檢查組在喀什 西南部一带发現了如下的鋁土矿:

1. 石炭紀的鋁上矿: 矿石为緻密块状,生于石灰岩中,呈灰白,淺黃,黃綠,紅,白,黑等各种類色,並夾杂有粘上細脈。

鋁土矿成透鏡体,在 3~4 公里的延長中断 續出露,最厚可达 3~4 公尺,長30~50公尺, 一般不只一层,最多有达 4~5 层者。

2. 侏罗紀煤系中的**纪**矿: 本区侏罗紀煤层 共有五层, 鋁土矿产于煤层的上下盘及煤层中, 呈 白色或灰綠色的緻密块状,成层状产出,矿体厚 0.5~2 公尺,較稳定。

3. 老第三紀中的粘土:在崑崙山一帶广泛 出露,大部分为紅色砂岩及粘土,星层状产出,为 緻密的頁片状,厚1~4公尺,最厚可达十几公尺, 在含砂質較少的粘土中取样分析結果,氧化鋁含 量达 53%,新疆冶金局試驗从粘土中提炼氧化 鋁已获成功,能否作为鋁矿开採尚待研究。

以上发現的鋁上矿目前还在檢查評价中。

(王明馨)