
鑽孔补矿填充封孔的方法

李 之 宝

我們在导斜补矿中所採用的投石子填充封孔的方 法效果良好,操作簡单, 化費时間少, 茲 作 如 下 介 紹, 仅供参考

一、填充封孔

首先須計划好补矿填充位置的深度及导斜补矿鑽程。再将长約 0.3 公尺大于跑矿井徑的草袋子塞入井口,降下鑽具(代取粉管接手)慢慢送下,至跑矿下部10公尺的孔深处,即应停止昇上鑽具。再降下鑽桿到距填充草袋上部3~4公尺处,关合立軸,向井內送冲洗液,特冲洗液循环,即开車廻轉鑽具,从井口連續投入平均直徑为40~50公厘較軟圓的石子,随着鑽桿廻轉离心力的作用,石子均勻下落,且由于下部冲洗液的浮力,石子下落速度較慢,产生堆集卡牢于草袋上面。一次約投入石子 2~4 桶(一桶約能填充 0.7~1 公尺),待鑽机运轉約20~30分鐘后,預計石子到达草袋上部时,昇上鑽具1~2次进行試驗,看是否卡牢,如卡牢,昇上鑽具2~3公尺,繼續按上述方



法进行填充,直到填充处距矿层上部約0.5~1公尺深度时为止。否则应繼續依上述方法投入石子 进 行填充。在操作中和感覚机械廻轉阻力大,应立即提昇鑽具进行試驗。填充情況参看图 1 及图 2。

二、投入偏心管

偏心管連接总长为4~5公尺,偏心管与岩心管連接,装满矿粉或岩粉,再連接取粉管並切割鋸齿投入井內,据根重心垂直向下的作用,当楔子落到底后,其斜面便能保持向上,由于偏心管长的重力便能卡住底部。

向井內投入偏心管时,須将井內填充好,按原徑 作一番試驗,以昇降机拉起偏心管下至井口內,将偏 心管凹肚向前周正后,用鉄棍撬在井口,解除提引 环,将鉄棍散开,偏心管由自重而降落。同上述,将 鑽具降下試驗, 看偏心管是否到底 (如不到底,降 下代取粉管接手鑽具压下),如到填充上部,再降下 鑽桿到偏心管上部,同上述投入石子方法一样,投入 直徑20~25公厘石子填塞井壁与偏心管的間隙(半桶 石子即可),使之不变更方向,不轉动。

所需粗徑鑽其要比鑽孔直徑小一級,合金鑽进操作时压力适当加大,第一个回次进尺不宜过多,岩心管尽量縮短 0.3~0.4 公尺,使之易偏斜,待鑽进 1~1.2 公尺左右后,如岩心整齐而均匀时, 岩心管可逐漸加长 0.5~1.5 公尺。

三、操作注意事項

投入石子降下的鑽具須連接好,以免脫扣,須待冲洗液循环上来后,开动鑽具廻轉,再投入石子以免造成堵塞;要掌握投入石子数量,感觉鑽机运轉有阻力时,須立即提昇鑽具2~3公尺,进行試驗;石子平徑直徑为40~50公厘,不宜过大;偏心管上部,夯須代有喇叭碗形,直徑大于原徑15~20公厘;合金鑽头出刃不应过大(1~1.5公厘),岩心管不宜过长,而压力要适当。