# 小口徑合金鑽進和小口徑鑽粒 鑽 進 的 初 步 經 驗

234 勘探隊

小徑鑽进是提高探矿工程效率的主要捷徑之一。 我队在試用小口徑合金鑽进和小口徑鑽粒鑽进中取得 了一些初步經驗。

# 一、小口徑鑽進的係點

## (一)提高工效:

75徑鑽进比91徑提高40%, 58.5 徑比75徑鑽进提 高35%。这是因为:

- 1. 小徑鑽进剋取而积小,91 徑剋取面积 258 平方公厘。75徑剋取面积 169 平方公厘,58.5 徑剋取面积 139 平方公厘。由此可見,58.5 徑仅是91徑剋取面积的54%。
- 2. 小徑軸心压力容易达到要求: 因合金数量少,井徑小,鑽桿不易弯曲側压力減少,使軸心压力都能达到井底。
- 3. 小徑鑽进磨擦阻力小,利于快速鑽进,585 徑井深300米仍然可用220轉/分,75徑井深250米也 可达到220轉/分。而91徑井深200米以上就只能使用 中速132轉/分。
- 4. 小徑鑽进井內岩粉少,鑽具与井壁环状間隙 小,58.5 徑几乎全部是急流排水,排粉作用大,井內 清洁,鑽进时孔內无阻力。
- 5. 小徑鑽进回次进尺多,合金磨損率低,特別是 外出刃保持較长的鑽进时間,因而回次进尺就較多。

## (二) 減少事故

- 1. 防止鑽孔弯曲: 小徑鑽进一徑到底,沒有宝塔式換徑,如使用58.5徑时42 鑽桿的鎖接头就有57公厘,和井徑相差很小,能起到导正作用,保持鑽孔角度。
- 2. 減少掉块坍塌: 井徑小, 鑽桿不易是动朣井 壁, 大大減少因井壁坍塌掉块而造成的卡鑽、型鑽事 故。
- 3. 減少折断證料: 因徑小, 井底清洁, 阻力小, 鑽桿弯曲小, 扭嚩应力小, 故資桿不易折断。
  - 4. 小徑岩心易採, 不易脫落, 杜絕扫脫落岩心

时間。

- 5. 小徑鑽进发生事故时, 比大徑容易处理。
- (三) 在七級的中硬岩层大口徑 (110-91) 合金 **鑽不进**,只能另換鑽粒鑽进。但如使用75徑合金鑽进时,小时效率仍可达 2.5米,回次进尺可达 2-3米,而用58.5徑鑽进时则时效达 3.5米,回次进尺达5-6米。
- (四)減少材料消耗和机件鹨損。小口徑鑽进材料消耗少进尺多,机件磨損少,成本显著下降。我队去年四月份每米成本53元,而今年四月份成本降到9.9元,仅为去年的18.81%。
- (五)減輕体力劳动,108的大徑管材每米重量 是10.9公斤,58.5的管材每米5公斤,
- (六)加工容易,效率高,加工小口徑積头和管 材要比大徑提高工效30%

#### 二、小口徑合金鑽進的操作技術

小口徑含金鑽进适于两大一快操作法, 即 压 力 大、水量大、廻轉快。根据我队在实际工作中的体会, 其讚进規范如下:

合金鑽进小口徑規范

井徑(公厘)	轉速(轉/分)	压力(公斤)	水 量 (公升/分)
. 75	220-300	700 —1200	150
58.5		600 —1000	100-150

# 註: 限子KM500和300型鑽机

- 1. 合理提徵是提高合金徵进一項措施。在徵进 5-6 級灰岩时井深一百米以內每班提徵 6-7 次,回 次鐵进 6-8 米,在 6-7 級灰岩中則每班8-9次, 回次进尺 3-5 米。
- 2. 合理选擇切削具。在 5-6 級灰岩中应选用 5×5×10合金; 在 6-7 級灰岩中应选用 7×15 八角 柱状合金。
- 3. 水泵是关鍵。在使用小徑**鑽**进中,水泵要班 班檢查,随时修理应达到不漏水,不漏气,水量大,

压力足, 能充分排出岩粉, 減少事故, 給切削具創造 有利剋取条件。

4. 軸心压力和防止合金脱落崩刃問題。軸心压力开始由輕到重,鑽进加压不能忽大忽小,深井时可达 900 公斤,加压均匀,給进把一个回次应由一人操作,浅井时最大压力达 1200 公斤。合金出刃底出刃 2.5—3 公厘,外出刃 1 公厘,内出刃1.5公厘。

为了防止合金脫落崩刃,应加强質量檢查制度, 出刃高度相同,並禁止用極头鉗子撞碰合金。如井內 有崩刃合金、鑽粒、杂物等一定要扫淨,降机上鑽桿 必須使用升降机和給进把緩緩降下,特別是岩石硬、 岩粉少时更应注意。

採取岩心时,用鉛綫与石粒混合採取,操作正确 时可保百分之百採上来,而且很牢固。

# 三、小口徑鑽粒鑽進的操作技術

鑽粒鑽进規范

(9-10級岩石)

井 徑 (公 <b>厘</b> )	双次投量 (公斤)	时 間 (小时)	水 量 (公升/分)	压 力 (kg/cm²)
75	①2.5—3 ②1.5—1.2	3-3.5	35—25	30—35
58.5	$\begin{array}{c c} \textcircled{1}2-2.5 \\ \textcircled{2}1-1.5 \end{array}$	2.5-3	30-20	,,

- 1. 投砂量:在小徑**鑽进中以分两次投砂为宜,**因为一次供給鑽粒,投砂多,水量不易掌握,**岩矿心** 磨損大,岩心呈錘体上細下粗,效率低。
- 2. 水量: 鑽进中两次定水,即中途調整一次,保持井徑一致, 其水量可事先找好水, 即未合立軸前,从机上鑽桿定好送水量,这样就免于在井內找水不均,影响效率。
- 3. 压力:使用鋼絲繩或經过热处理的**鑽粒**,其 压力为30—35公斤/平方公厘,即75公厘总压力 480 公 斤—560公斤,58.5公厘总压力 330 公斤—385 公斤。
- 4. 鑽头水口200—220%,这样可以增加純鑽时間,水量易掌握,鑽粒不易排起。
- 5. 井內淸洁: 鑽粉应保持在 0.1 米以下, 这是 防止事故的关鍵措施。
- 6. 採岩心时送水量先小后大,逐步增加,**鉄絲** 与石粒混合採岩心,防止鑽粒採岩心造成夹**鑽**事故。
- 7. 鑽进中如阻力較大,不可强行开車,上下活动緩緩开車,正常鑽进中开半付皮带,傳动皮带不易过紧,并內发生異状时应及时关車。
- 8. 鑽头壁厚: 75公厘的濟头以12%—15%为适当, 58.5 公厘的鑽头以10%—12%为适当。
  - 9. 水泵作用良好,保持足够水量水压。
  - 10. 鎖具下鎖前要細致檢查是否有損坏地方。

## (上接第20頁)

表 2

水样量(亳升数)	消	光	牵	
100	0.231			
150	0.225			
200	0.221			
1×50	0.302			
$2{ imes}50$	0.270			
$3\times 50$	0.271			
4×50	0.277			
	ł			

#### 結 論

- 1. 制定了应用 α—呋喃二肟測定天 然 水 中 微 跡 Ni 的地球化学野外方法,探取水样 200 毫升,可以极可靠的檢出低至 0.002 ppm 的 Ni。
- 2. 提出了一种新的提取技术——累加提取方法,並設計了相应的仪器,使用此种技术可以显著的提高提取效率,使得测定的誤差在标准系列**讀数一級**

之內, 实际的回收率达 90%, 所用設备体积大大縮 小,适于野外工作要求。

### 參 考 文 献

- [1] Т. П. Иопова, Савременные методы полевого определения микроэлементов в природных водах при гидрохимических поисках, Геохимические поиски рудных месторождений, рр 337—43, Гост. 1957.
- [2] 丁洪、艾贻年, 川水化学方法普查镍矿, 地質与 勘探, 20, 1958.
- [3] A. R. Gahler. A.M. Mitchell, Colerimetric determination of nickel with α-furildioxime. Anal. Chem. 22, 500, 1951
- [4] В. М. Пешкова, Г. А. Гончарова, Е. А. Грибова, с-Фурилдиоксим как реактив для весового и колориметрического определених никеля. Ж. anal хим, 8, 114, 1953.
- [5] C. G. Taylor, Determination of small quantities of nickel with α-furil dioxime, Analyst, 1, 369, 1956.
- [6] 謝学錦,測定土壤及岩石中線含量的地球化学野 外及室內快速比色方法, 地 球 物 埋 探矿研究所实驗报告, 1958 (未刊稿)