光谱分析相对误差计算盘的使用及制作

陕西地质七队 刘志民

分析人员为了保证分析质量,通常以相对误差公式 $\frac{A-B}{A+B} \times 100\%$ 来衡量分析数据的可靠程度。过去检查大批的化探分析数据,也是用该公式逐个计算的,其速度慢,影响了分析工作进展,同时也影响了找矿效果。有的单位试图以图表*代替烦琐计算,但精度较差。

为改进上述方法,在上级领导和兄弟单位大力支持下,通过反复摸索和实践,试制成功 光谱分析相对误差计算盘。经生产鉴定,是一种简捷可靠的计算工具,现简单介绍如下:


- 一、计算盘的原理、结构及使用(见图1使用说明)
- ·二、计算盘的制作(分简易和精制两种)

将动盘和定盘(见图)印刷在纸上,将定盘的空白半环和成梯形排列的窗口裁开,动盘被糊在硬纸板上,将底板、动盘、定盘三者的中心对准,用东西固定(可用登山鞋的气服嵌在中心孔内),即可旋转运算。

精制者可将定盘贴于有机玻璃之下,(另外用金属板或塑料板作材料)将 全盘 置于盒内,用旋扭带动中心轴一边运算,一边记录。

各单位在制作时可按实际需要,增删计算盘内某些数据。

^{*}见《秦岭区测》1976年1、2期合刊"化探样品光谱分析的质量控制"一文



光谱分析相对误差计算盘的 使用说明

- 1. 本盘是根据 A-B × 100 % 公式计算制作的。
- 2.由动盘和定盘构成两盘周的 数据分别为基本分析(或一 次取样)A和内检分析(或 重复取样)B的结果、成構 形排列的窗口内为A、B两 数的相对误参。
- 3.使用方法:
- (1)若A和B为同一数量级时,如A=950B=150动盘中无色带里的9.5与定盘中的1.5对齐,在该线的窗口内即可该出72.73%的正误差,反之72.73%在"0"下租黑线斜体字区中出现负异常。
- (2)若A比B大于一个数量级,如 A=0.0035 B=0.0009, 动盘中 租字带的的 35 与定盘中的 9 对 齐。窗口内即可读出 59.09 %的 正误差。
- (3)若 B 比 A 大于一个数量级时, 如 B = 1.2 A = 0.75 时 可将定 盘当作 A, 动盘当作 B, 动盘 粗字带 中 的 12 与定盘中的 7.5 对齐, 窗口内即可读出 23.08 %的负误查。
- 4.数量级的确定方法: 若A、B 同为整数,即位数相减; 同为 小数时,有效数字前零的个数 相减; 一为整数,一为小数时, 小数点后有效数字前,零的个 数与整数位数相加。 按上述方 法相加或相减所得 0 或 1,即为 同一数量级和大于一个数量级。 大于二个数量 级者很少出现, 本盘略去。

图1 定益

